

# NEF 400

# GILDEMEISTER

CNC-Zerspanung · Beratung

Klassen besser.

**HOFmann**  
CNC TECHNIK

## Maschinenliste - stand Januar 2012

Fräsmaschinen	Verfahrwege	Spindel
5-Achs-Fräsmaschine DMG DMU60P hi-dyn	X600 Y700 Z600	HSK63 18000 U/min
5-Achs-Fräsmaschine DMG DMU50eVolution	X500 Y400 Z380	HSK63 18000 U/min
5-Achs-Fräsmaschine DMG DMU50eVolution linear	X500 Y400 Z380	HSK63 18000 U/min
3-Achs-Fräsmaschine DMG DMU60 monoBlock	X730 Y560 Z560	HSK63 18000 U/min
3-Achs-Fräsmaschine MAHO Mahomat600	X600 Y500 Z400	SK40 6000 U/min
3-Achs-Fräsmaschine MAHO MH600E2	X600 Y450 Z380	SK40 4000 U/min

Drehmaschinen	Drehdurchmesser	Drehlänge	Spindeldurchlass
CNC-Drehmaschine CTX400E mit C-Achse und angetriebenen Werkzeugen	250 mm	500mm	65 mm
Zyklen-Drehmaschine NEF400 mit C-Achse und angetriebenen Werkzeugen	250 mm	500mm	65 mm

Messmaschine	Verfahrwege	Messart
CNC-Messmaschine Schneider	X400 Y300 Z150	optisch und taktil

Schleifmaschine	Verfahrwege
Flachschleifmaschine Jakobson SH25	X500 Y180 Z150